

Demande 13210 Vérifier dans le Wiki de Cao quels sont les points de la demande 13209 qui appariassent et estimer le % de leur traitement dans le Wiki.

Point numéro 1 : la difficulté dans le routage n'est pas quelque chose qui peut apparaître dans le wiki. Peut-être envisager de créer une fiche dans le wiki avec quelques conseils sur le routage (comment organiser efficacement ses composants etc...).

Point numéro 2 : Cette difficulté n'apparaît pas dans le wiki mais une demande pour ajouter cela est en cours.

Point numéro 3 : Documentation de Proteus présent dans le wiki.

Point numéro 4 : Faire attention à la taille des composants n'est pas écrit dans le wiki, ceci peut paraître logique mais il pourrait être judicieux d'ajouter une petite mise en garde.

Point numéro 5 : Point ici ne pouvant apparaître sur le wiki car il relate de problème occasionnel voir rare. Préciser la taille recommandée par la machine de Polytech.

Point numéro 6 : La soudure des Vias ne relèvent pas vraiment des problèmes de CAO.

Point numéro 7 : La taille des pistes suggéraient apparaissaient dans le wiki.

Point numéro 8 : L'achat des composants ne relatent pas de la CAO mais une organisation et/ou une date pourrait être fixé par le technicien ou alors les délégués.

Point numéro 9 et 10 : Ceci ne relate pas de la CAO.

Enfin, certains points qui ont posé beaucoup de difficultés ne relatent pas réellement de la CAO. En vue d'éviter cela il serait peut-être judicieux de rajouter une liste de conseils de la part des anciens élèves qui pourrait être accessibles à tous.