


C	D	Function
0	0	Fast stop
0	1	Fonctionnement +
1	0	Fonctionnement -
1	1	Fast stop

Si pas besoin Fast stop



$V_e < 7V$
↳ enlever le jumper



$V_e < 7V$
Dans ce cas, il faut mettre du 5V pour alimenter la partie commande

$V_e > 7V$
↳ mettre le jumper

